

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते ब्यास नगरपालिकामा भएको क्षतिको बिबरण सहितको

प्रतिबेदन



३१ भाद्र २०८२

पेस गर्ने :

संयोजक: श्री रामचन्द्र हड्खले

सदस्य : ई. श्री सुबाश गौतम

: ई. श्री यात्रा बहादुर दरै

: श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

श्रीमान् प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ज्यू,

ब्यास नगरपालिका कार्यालय

दमौली तनहुँ ।

विषय: प्रतिबेदन पेस गरेको बारे ।

प्रस्तुत बिषयमा मिति २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते नेपाल अधिराज्य भर जेन्जी समुहले गरेको आन्दोलनबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण २४ गते ब्यास नगरपालिका कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरूमा आगजानी तथा कार्यालय तोडफोड र १३ न वडा कार्यालयमा पनि २०८२ भाद्र २५ गते तोडफोड एबम आगजनी हुदा धेरै धन सम्पतिको नोक्सान भएको हुदा श्रीमान् प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ज्यू को टेलिफोन आदेश बाट ब्यास नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय र ब्यास नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको निजि सवारी साधनमा समेत क्षति भएको बिबरण यसै प्रतिबेदन साथ राखी पेश गरेका छौ ।

संयोजक

श्री रामचन्द्र हड्खले

प्रसासकिय अधिकृत

ब्यास नगरपालिका कार्यालय

सदस्य

श्री सुबाश गौतम

इन्जिनियर

ब्यास नगरपालिका कार्यालय

सदस्य

श्री यात्रा बहादुर दरे

इन्जिनियर

ब्यास नगरपालिका कार्यालय

सदस्य

श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

सहायक प्रसासकिय अधिकृत

ब्यास नगरपालिका कार्यालय

व्यास नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिको कार्यालय
दमौली, तनहुँ

योजनाको नाम : व्यास नगरपालिकामा आगजनी बाट भएको क्षतिको बिबरण ।

स्थान : व्या.न.पा. ०३, तनहुँ ।

आ.व. : २०८२/०८३

सि.न.	विवरण	संख्या	ल.	चौ.	उ.	परिमाण	एकाइ	दर (रु.)	मुल्य (रु.)	कैफियत
A	व्या.न.पा कार्यलयमा मर्मत कार्य									
१	जिन्सी शाखा									
	East Face	११	०।६६०		०।७००	५।०८०				Black Glass
		४	०।७००		१।३२०	३।७००				Clear Glass
२	शिक्षा शाखा					०।०००				
		८	०।६००		०।७००	३।३६०				Black Glass
		१	०।७००		१।४००	०।९८०				Clear Glass
३	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शाखा					०।०००				
		१०	०।६००		०।७००	४।२००				Black Glass
४	उद्योग तथा पर्यटन					०।०००				
		२	०।७००		१।४००	१।९६०				Clear Glass
५	Store Room Of Building Permit					०।०००				
		२	०।६००		०।७००	०।८४०				Black Glass
६	भुमी					०।०००				
		१	०।७००		०।८५०	०।६००				Clear Glass
७	शभा हल					०।०००				
		२	०।७००		१।५००	२।९००				Black Glass
८	शा.मि					०।०००				
		१	१।०००		१।४७०	१।४७०				Black Glass
९	StairCase									
	North /East	१	०।९००		१।९००	०।९९०				Black Glass
		२१	०।९००		०।९५०	१।७९६०				
		४	०।६००		०।९००	२।९६०				
		४९	१।०००		०।९००	४।४९००				
		१	०।९००		०।९००	०।८१०				
		३	१।०००		१।०००	३।०००				
		२	०।६००		०।९५०	१।९४०				
		२	०।७००		१।०००	१।४००				
१०	Siddhartha Bank									
	North Face	१	०।७००		१।४५०	१।०२०				Black Glass
	West Face	४	०।७००		१।४००	३।९२०				Black Glass
		२३	०।६००		०।९००	१।२।४२०				Black Glass
		५	०।७००		१।५००	५।२५०				Black Glass
११	Ground Floor North/West Face					०।०००				
		१३	०।६००		१।४७०	१।९।४७०				Black Glass
१२	Revenue Depart					०।०००				
		१	०।७००		१।४००	०।९८०				Clear Glass
		४	०।७००		१।४००	३।९२०				Black Glass
१३	Building Permit Section					०।०००				
		५	०।७००		१।४००	४।९००				Black Glass
१४	Library Depart					०।०००				
		१	१।२००		०।६५०	०।७८०				Clear Glass
		६	०।७००		१।४००	५।८८०				Clear Glass

(Signature)

(Signature)

(Signature)

रामचन्द्र ढुङ्गेल
प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	विवरण	संख्या	ल.	चौ.	उ.	परिमाण	एकाइ	दर (रु.)	मूल्य (रु.)	कैफियत
१५	Clean Depart	४	०१००		११४००	३१२०				Clear Glass
१६	Toilet	१	०१५००		११४१०	०१५०				Blure Glass
१७	उप प्रमुख	२	०१००		११५००	२१००				Black Glass
१८	सचिवालय	१२	०१६००		०१९००	६१४८०				Black Glass
१९	प्रमुख	१	०१००		११४००	०१९८०				Black Glass
२०	हकिम सर	६	०१००		११४००	५१८८०				Clear Glass
२१	कार्यपालीका हल	२	०१००		११४००	११९६०				Black Glass
२२	लेखा शाखा	१२	०१६००		०१९५०	६१४४०				Black Glass
		६	०१००		११४००	५१८८०				Black Glass
२३	आन्तरीक लेखा	१	०१९००		०१५५०	०१६८०				Clear Glass
		१	०१३००		०१००	०१२१०				Clear Glass
		१८	०१६००		०१९५०	१०१२६०				Black Glass
२४	पूर्वाधार शाखा	१८	०१६००		०१९५०	१०१२६०				Black Glass
		४	०१००		११४००	३१२०				Only Glass Chamage
२५	नगर प्रहरी चेन्जीड रुम	६	११०००		०१४५०	२१७००				Clear Glass
२६	चमेना गृह	३	०१३००		११०५०	०१९५०				Clear Glass
						२१८८२०	व.मि			
२७	सहकारी शाखाको ढोकाको स्पीड	१				११०००	पिस			
२८	चमेना गृहमा भ्याल फ्रम	१	१११२८०	०१००	०१०५५	०१०८०	घ.मि			
२९	चमेना गृहमा ढोकामा प्लेनसिट	२	०१९१५		११८२९	३३३५०	व.मि			
३०	नगर प्रहरी गार्ड रुम	२	०१९१५		०१९१५	११६७०	व.मि			
	भ्यालको पल्ला	१					पिस			
	नगर प्रहरीको गेटमा रहेको टेबल	१					पिस			
	सुझाब पेटिका जलेको	१					पिस			
३१	सौचालय									
क	ACP Board For Door	३	०१९१५		११८२९	५१०२०	व.मि			
ख	Basin 18"X12"	१				११०००	पिस			
ग	Commod Set	१				११००	पिस			
३२	सवारी साधन									
	नगर प्रमुख	१		पूर्ण क्षति						गाडी न ग ? झ ३३७
	नगर उपप्रमुख	१		पूर्ण क्षति						गाडी न बा ? झ ७९१३
	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१		पूर्ण क्षति						गाडी न ग ? झ ४३९
	प्राविधिकको लागि अनुगमन	१		पूर्ण क्षति						गाडी न बा ? झ ७०८३

रामचन्द्र लडाखले
प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	विवरण	संख्या	ल.	चौ.	उ.	परिमाण	एकाइ	दर (रु.)	मुल्य (रु.)	कैफियत
	मोटरसाइकल	१				सरकारी पूर्ण क्षति				ग १ ब १५४६
	मोटरसाइकल	१				सरकारी पूर्ण क्षति				ग १ ब १३०८
	स्कुटर	१				सरकारी पूर्ण क्षति				ग १ ब ९९८
	स्कुटर	१				निजि पूर्ण क्षति				staff Goma tiwari
	मोटरसाइकल	१				निजि आम्सिक क्षेति				staff sundar sapkota
	JCB Loader	१				आम्सिक क्षेति				ग १ क २६१५
	Tata sumo	१				आम्सिक क्षेति				बा १ झ ५३७६
	दमकल	१				आम्सिक क्षेति				ग १ क २३८४
	GPS	५				पूर्ण क्षति				
३३	सी सी क्यामेरा फुटेको	५					पिस			
३४	आप्रबासी स्रोत केन्द्र (जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा रहेको)									
	टिभी	१					पिस			६७०००/ मूल्य पर्ने
	टेबल	२					पिस			१७८५४/ मूल्य पर्ने
	रेवोल्विंग कुर्ची	२					पिस			१७७४१/ मूल्य पर्ने
	स्टिल दराज	१					पिस			३८००/ मूल्य पर्ने
	Laptop lenovo	१					पिस			८६५००/ मूल्य पर्ने
	सूचना बोर्ड	१					पिस			
	१३ न वडा कार्यालय									
A	नया भवन (अदक्ष्य कोठा)									
१	झ्याल	३					वटा			पूर्ण क्षति
२	सोफा १ सितर	२					वटा			पूर्ण क्षति
३	सोफा २ सितर	१					वटा			पूर्ण क्षति
४	सोफा २ सितर	२					वटा			आम्सिक क्षति
५	पर्दा सेट	४					वटा			पूर्ण क्षति (रड सहित)
६	वाल पंखा	१					वटा			पूर्ण क्षति
७	लिड बल्ब	२					वटा			पूर्ण क्षति
८	नेमप्लेट	१					वटा			पूर्ण क्षति
९	CCTV monitor	१					वटा			पूर्ण क्षति

(Signature)

(Signature)
 रामचन्द्र तडखले
 प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	विवरण	संख्या	ल.	चौ.	उ.	परिमाण	एकाइ	दर (रु.)	मुल्य (रु.)	कैफियत
१०	टेबल	१					वटा			आम्सिक क्षति
११	टि टेबल	२					वटा			आम्सिक क्षति
१२	wiring	१					वटा			आम्सिक क्षति
१३	कोठाको रंग	१					वटा			पूर्ण क्षति
B	पुरानो भवन (स्वास्थ्य तर्फ)									
१	मिटर बक्स	१					वटा			पूर्ण क्षति
२	ढोका	२					वटा			पूर्ण क्षति
३	काठको झ्याल	६					वटा			पूर्ण क्षति
४	स्टिल दराज	२					वटा			आम्सिक क्षति
५	सिलिंग पंखा	२					वटा			पूर्ण क्षति
६	लिड बल्ब	२					वटा			पूर्ण क्षति
७	केबल तार	४०								पूर्ण क्षति
८	हुंगा माटो जडान तथा टिनको छाना भएको २ कोठे भवन									पूर्ण क्षति
C	प्रसासन कोठा									
१	झ्यालको सिसा	१					वटा			आम्सिक क्षति (१ वटा पल्ला
२	पर्दा सेट	३					वटा			आम्सिक क्षति
३	कार्पेट	१					वटा			सामान्य क्षति
D	वडा सचिब / प्राविधिक कोठा									
१	झ्यालको सिसा	१					वटा			आम्सिक क्षति (१ वटा पल्ला)
२	पर्दा	१					वटा			आम्सिक क्षति (१ वटा)
E	पुरानो भवन (इलाका भवन)									
१	काठको ढोका	३					वटा			पूर्ण क्षति
२	काठको झ्याल	५					वटा			पूर्ण क्षति
३	स्टिल दराज	३					वटा			आम्सिक क्षति
४	सिलिंग पंखा	३					वटा			पूर्ण क्षति
५	सिलिंग पंखा	१					वटा			आम्सिक क्षति
६	घुम्ने कुर्ची	२					वटा			पूर्ण क्षति
७	प्लास्टिक कुर्ची	४					वटा			पूर्ण क्षति
८	हुंगा माटो जडान तथा टिनको छाना भएको २ कोठे भवन									पूर्ण क्षति
F	अन्य									
१	सी सी क्यामरा	४					वटा			पूर्ण क्षति
२	बल्ब	३					वटा			पूर्ण क्षति
३	जेनरेटर	१					वटा			सामान्य क्षति
G	दमौली सभा हल									

Pha G

अग्रिम

रामचन्द्र हडखले
प्रशासकीय अधिकृत

सि.न.	विवरण	संख्या	ल.	चौ.	उ.	परिमाण	एकाइ	दर (रु.)	मूल्य (रु.)	कैफियत
१	सिसा	२६	०।६५०		०।६००	१०।१४०				Clear Glass
२	सिसा	१	१।२००		०।८५०	१।०२०				
३	सिसा	१	०।९००		०।६००	०।५४०				
४	सिसा	१	२।७००		०।९००	२।४३०				
५	सिसा	२	१।३००		०।४००	१।०४०				
						१५।१७०	व.मि			
H.	नगर प्रमुख आवास ग्रिह									
१	सिसा	४४					पिस			clear glass
२	इयाल पल्ला	२					पिस			
३	ढोका	७					पिस			
४	बिजुली प्लग	९					पिस			
५	ठुलो साइजको सुई सेता	२					पिस			glass
६	Combod	१					पिस			
७	Scotter	१	आम्सिक क्षति				पिस			ga 20 pa 3564
८	Scotter	१	आम्सिक क्षति				पिस			
										ga 24 p 3926

रामचन्द्र लडखले
प्रशासकीय अधिकृत